

Original

Supervisor: 16684 GILBERTO RODRIGUEZ

OT Padre: 00096465
Originador: 23488 ARISLEYDA AYARZA

OT fecha creacion: 16/03/2017
OT fecha/hora impresion: 16/03/2017
14:42:44

Detalles del Equipo

Equipo: LV200 HILUX TOYOTA	Descripcion: Pick-up
Serie: MR0FR22G000708501	Frente de Trabajo: 14622 YIZZA MARIEL ARAUZ SAMUDIO
Horometro:	Fecha/Hr Requerida: 16/03/2017 00
Tipo de OT: Preventive Maintenance	Prioridad: Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMIENTO PREV 69898KM	Grupo:	Teller: BOTIJA WORKSHOP
Sistema:	Tecnico: 16690 JORGE E TAMURA	Capalaz: GILBERTO RODRIGUEZ
Backlog:		Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREV. 69898KM
TEC. JORGE TAMURA

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:
Trabajo Realizado: <i>Se realiza mantenimiento a la caja y Diesel. Se cambian los filtros de aceite, Diesel y Diesel. El aceite del motor se reemplaza. Dientes de los frenos. Revision general.</i>
Observaciones: <i>Operativo</i>
HOROMETRO:
INICIO (fecha/hora) <i>16-3-17 1:45 PM</i> FINAL (fecha/hora) <i>16-3-17-2:45 PM</i>

FIRMA		
NOMBRE	<i>Gilberto Rodriguez</i>	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Descripción	Código	Cantidad
Oil Filter	90915-7	1
Fuel Filter	MF16262	1
Air Filter	MK00010	1